









20 minutes



K
R
F
SIDE B
C
SIDE A
P
S
G
SIDE A
W
SIDE B
SIDE A
L
D
SIDE B
B



USING TOOLS


Fx24
Kx24
Px24
TP x 24
3.5*16
Bx 16
Mx4
Kx20
POx5

1


SIDE B







2


SIDE A







3







4








5


















6






7













8






9






10


SIDE A






11


SIDE B







12


SIDE A







13







14







15







16







17







18







19











PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS























20 minutes




USING TOOLS




 Fx8	 Kx8	 Px8	 Tx8	
 3.5*16 Bx8	 Mx2	 KAx20	 POx4	 TPx8

1


SIDE B







2


SIDE A







3







4










5










6







7







8







9







10







11











PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS



















15 minutes



P
B



USING TOOLS


M x 2



S x 6


1








2


















20 minutes







Fx8



Kx8


Px8



Tx4


3.5*16

Bx12



Mx2



Kx20


Gx2



TPx8


1


B



Kx8
Px8


2


K



Kx8
Px8


3


L



Fx8
Tx4
3.5*16
Bx12
Gx2


4


R



Fx8
Tx4
3.5*16
Bx12
Gx2


5







6







7







8







9







10










A





B





PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS

