










30 minutes



K
SIDE B
SIDE A
P
R
X
SIDE B
B
L
SIDE A
M
F
D



USING TOOLS
Φ5


F x 20
P x 20
K x18
K x 20
S x 8
M1 x 1
PO x 2
3.5x16
16 mm
B1 x 13
4.0x30
B x 4
M x 2
KO x 1
M2 x 1
TP x 20

1


SIDE B






2


SIDE B







3


SIDE A







4







5



L


F x 14



3.5x16
16 mm
B1 x 13
M2 x 1


6



R



F x 14

7



D



3.5x16
16 mm
B1 x 13


3.5x16
16 mm
B1 x 13
M1 x 1





8


X



F x 14


9







10







11







12







13







14







15






16







17





18





PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS




















30 minutes



K
C
R
X
F
M
C
L



USING TOOLS


F x 16
P x16
K x14
TP x16
BAP x 9
Gx6
4.0*20
B1x16
4.0*16
B2x24
3.5*16
B3x2


1



K


P x16
K x14



Gx6
4.0*16
B2x24


2



L



F x 16

3



R



F x 16



Gx6
4.0*16
B2x24


P x16
K x14


4



C


F x 16



Gx6
4.0*16
B2x24


5







6







7







8







9



K
L




10



F
M
K
L



Gx6
4.0*16
B2x24


BAP x 9
3.5*16
B3x2


11



GRK19.B
GRK19.A



Gx6
4.0*16
B2x24




12






BAP x 9
4.0*20
B1x16





PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS
















45 minutes



Q
K
O
X
J
M
SIDE A
B
C
SIDE B
P
R
T
S
S
L
F



USING TOOLS
Φ5


F x 28
P x 28
K x 20
K x 20
BAP x 2
T1 x 8
C x 7
3.5x16
16 mm
B1 x 36
G x 2
TP x 28

1


SIDE A







2


SIDE B







3







4







5


C + X



F x 28
3.5x16
16 mm
B1 x 36
G x 2


6


O



3.5x16
16 mm
B1 x 36
C x 7
F x 28
G x 2
3.5x16
16 mm
B1 x 36


7


O
X
C
B





8


K
O
X
C





9


K
J



C x 7
3.5x16
16 mm
B1 x 36


10


M



BAP x 2
3.5x16
16 mm
B1 x 36
C x 7
3.5x16
16 mm
B1 x 36

11



Q



K x 20

12





1







2







3







4







5







6






7







8




9




10





11







A





B





PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS

