











30 minutes



K
P
R
S
L
D
D
B
M


USING TOOLS
Φ5



F x 10
P x 10
K x 13
K3 x 40
4.0x3.5
B2 x 4
BAP x 4
T x 4
3.5x16
16 mm
B1 x 28
M x 6
PO x 2
K2 x 2
4.0*20
B x 8
TP x 10


1


B



F x 10
P x 10
K x 13


2


K



F x 10


3


M



F x 10


4



L



P x 10
K x 13
K2 x 2
3.5x16
16 mm
B1 x 28
T x12

5



R



3.5x16
16 mm
B1 x 28
K2 x 2



P x10
K x13


T x12


6



D


3.5x16
16 mm
B1 x 28
M x 6





7


K
L
B





8


B
M





9







10







11







12







13









PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS

