


















30 minutes







 Px32	 Kx26	 Fx32	 POx3	 3.5*16 Bx14	 KAx20	 BAP x 2
 Ox3	 POx4	 Ex12	 4.0*3.5 B1x6	 ORx1	 4.0*20 B2x 8	 TPx32

1


SIDE A







2


SIDE B






3







4


SIDE B








3.5*16
Bx14



ORx1




Px32





Kx26

5


SIDE A









Kx26




Px32

6







Fx32




Px32


7








8


















9













10







11







12







13







14







15







16







17







1







2










3







4







5







6







7







8








9














PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS

