






PLASTIC COVER CAPS FOR SCREWS










2


A
N



P x18
K x18
P
K

3



B+C


F x18
F
P
K
P x18
K x18


4



D

5



D
B
C


6


D
B
C
E




7



D
B
E
C
A


O x1
3.5*16
B1 x4


8




9




10


PO x1
4.0*35
B x 2


5




6




7




8




9




10





11





1




K
T
A
W
P
O
D
T
M
N
D
P
S
A


USING TOOLS


F x18
P x18
K x18
O x1
T x18
PO x1
3.5x16
16 mm
B1 x 4
4.0x3.5
B x 2
E x 4
PA x 4
4,0 x25
25mm
B3 x 8


1
K
P x18
K x18
2
A + D
P x18
K x18
F x18
3
S
F x18
4
P
O x1
E x 4
F x18